

	Information technique Technical information Información técnica	NT133-01
Culasse 125 Trial Factory Cylinder head 125 Trial Factory Culata Trial 125 Factory	Date/Fecha 16/03/2020	

Motocyclette/Motorcycle/Motocicleta				
50 2T	125 2T	250/300 4T	250/300 2T	450 4T


FR - Nous avons détecté un problème sur certains dômes de culasse des trial 125 Factory 2020. En cas de fissure ou de fuite de liquide de refroidissement, vérifiez la dimension du dôme et remplacez la culasse si nécessaire.

EN - We have detected a problem with some cylinder head domes of the 125 Factory 2020 trials.


In the case of a coolant crack or leak, check the size of the dome and replace the cylinder head if necessary

ES - Hemos detectado un problema con algunas culatas de los 125 Trial Factory 2020.

En el caso de una fuga de refrigerante, verifique el tamaño del domo y reemplace la culata si es necesario



NOT OK



OK

